


# СХЕМА ЗАМЕНЫ ПОКРОВНЫХ СТЕКОЛ И СВЕТОФИЛЬТРОВ

**Для замены светофильтра и покровного стекла:**

3. В пустое смотровое окоо защитного щитка изнутри окна вставьте светофильтр. Затем щиток настенными зажимами (зажимами для крепления щитка к оконным стеклам) зафиксируйте его (зажимы должны крепить щиток к оконным стеклам, которые указаны в табл. 1).
4. Затем, изнутри обивки наружной стороны подложку (предварительно очищенную с двух сторон от защитной пленки) для замены позади покровного стекла, достаньте ее из наружной стороны из пазов, потянув вправо на себя.
5. Новое покровное стекло, достаньте его из наружной стороны из пазов, потянув вправо на себя.
6. Новое покровное стекло (снабженное покровительственным стеклом) вставьте с наружной стороны щитка (предварительно очищенные с двух сторон от защитной пленки) в специальные пазы в корпусе, находящиеся по обе стороны смотрового окона.

1. Достаньте фиксирующую пружину, потянув ее на себя, рамка



2. Выньте подложку и светофильтр






Таблица 1


Процесс	Максимальная сила	Сварочный ток, А																			
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
Электроды с покрытием	MMA									9	10	11		12		13		14			
Дуговая сварка в среде активного газа	MAG									9	10	11		12		13		14			
Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа	TIG							9	10		11		12		13						
Дуговая сварка тяжелых металлов (сталь, легированная сталь, медь и ее сплавы) в среде инертного газа	MIG							9			10		11		12		13		14		
Дуговая сварка легких сплавов в среде инертного газа	MIG								10				11		12		13		14		
Воздушно-дуговая строжка									10				11		12		13		14		
Плазменная резка										9	10	11		12		13					
Плазменно-дуговая электросварка											9	10	11		12						

**Маркировка корпуса защитного лицевого щитка сварщика:**



Рекомендуем использовать термостойкие подшлемники Favorit GEFEST LUX (арт.код 00934), Favorit GEFEST ENERGO (арт.код 00939), а также Favorit CRISTALINE (арт.код 00938) совместно с защитными лицевыми щитками сварщика для дополнительной защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и высокой температуры. Материал - огнеупорная ткань.

**Маркировка светофильтра:**



артикул 00934 артикул 00939

**Поставщики в Беларусь:**

СООО «Стеклопакет»: 220024, г. Минск, ул. Багратиона, д.2, тел. 291-98-00, www.pufarm.by  
СООО «Белтехсервис»: 22017, г. Минск, ул. Партизанская, д.25, кв.1, тел. 29-29-29, 295-12-34.  
СООО «Мегапакет»: 220024, г. Минск, ул. Караимова, д. 14Б, офис 6, тел. 237-62-17(10), www.megapacket.ru  
СООО «СМАУ»: 220175, г. Минск, пер. Промышленный, д.12А, тел. 344-14-39, www.smau.by  
Поставщики в Украине:  
ООО «Сервиспром»: 49033, Украина г. Днепропетровск, ул. Красногорская, д.13-б, тел. (050)763-83-90.  
Поставщик и Ремонтёр «Белтехсервис»: 100000, г. Киев, ул. Алматинская, Цв.офис 42, тел. 6(0212) 424-647, 412-406 www.ameriana.kz  
ТОО «Сибирь Компакт»: 050002, г. Астана, ул. Жетісу, 5-б, офис 21, тел. 7(727) 030-72-47, 246-85-80  
Поставщики в Республике Киргизия:  
ООО «Новый Формат-Бишкек»: 729001, г. Бишкек, ул. Токтогула, 16б, офис 2, тел. (9996312) 313-241, 460-300  
Поставщики в Республика Узбекистан:  
ООО «New Format-Tashkent»: 101010, г. Ташкент, ул. Нукус, 3, тел. 810 (999671) 215-66-30.

Свидетельство об упаковке	Свидетельство о приемке	Дата изготовления
244 - 50		20 Ноя 2015

**ОАО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ROSOMZ®**

■ ОАО «СОМЗ»: Россия, 617560, Пермский край, пгт. Суксун, ул. Колхозная, 1, служба сбыта тел. (34275) 33 777, факс (34275) 3 18 59

■ e-mail: sales@rosomz.ru

■ [www.rosomz.ru](http://www.rosomz.ru)

Многоканальный тел.: 8 800 707 41 84 (бесплатный звонок по России).



СЩ18

**Средства индивидуальной защиты лица  
Защитный лицевой щиток для электросварщиков  
RZ10 Favorit® ZEN®  
ТР ТС 019/2011, ТО 3441-41  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
RZ10.000.000.RЭ**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Щитки защитные лицевые RZ10 Favorit® ZEN® предназначены для надежной защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и извержения отрасли промышленного и хозяйственного комплекса России и стран СНГ.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Щитки защитные лицевые RZ10 Favorit® ZEN® применяются на промышленных площадках, в цехах при изготовлении деталей, узлов, механизмов (автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а также при монтажных, ремонтных и других работах, связанных с применением электросварки в условиях повышенных и повышенных температур.

**ОСОБЕННОСТИ**

Артикул	Градационный класс светодиодного	Наименование	Масса	Особенности
55163	9			
55164	10			
55165	11			
55166	12			
55167	13			
55168	14			

**КОМПЛЕКТНОСТЬ.**

1. Корпус со сменой фильтром в сборе - 1 шт.

2. Наголовное крепление в сборе - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 019/2011, ТО 3441-41 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации щитков - 6 месяцев с момента выдачи в эксплуатацию, срок хранения - 36 месяцев с момента изготовления. (Щитки должны быть использованы в течение трех лет с момента изготовления).

3. Годы и месяц выпуска указаны на внутренней стороне корпуса щитка защитного лица щитка.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Проверить целостность корпуса, поголовного стяга, сменного фильтра, подкладки, наголовного крепления.

При наличии трещин, нарушения фиксации поперечно-фикссирующего устройства использование защитных лицовых щитков сварщика не допускается.

2. Собрать наголовное крепление с корпуsem.

3. Поместить наголовное крепление по размеру головы.

**СВЕДЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ**

Щитки защитные лицевые для электросварщиков RZ10 Favorit® ZEN® сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 (Сертификат № ТС RU С-РУ СЩ18.В.00518 выдано исполнительной организацией СИЗ ФГБУ «ВНИИ охраны труда» Министерства труда и социальной защиты РФ).

**УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ**  
Щитки должны храниться в упаковке производителя в любом виде транспорта и без ограничения расстояний при любых условиях. При транспортировке щитки с щитками должны быть защищены от прямого воздействия влаги и солнечных лучей.

2. Щитки должны храниться в упаковке производителя в закрытых помещениях, исключающих прямое попадание влаги и солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 80%. Хранение щитков совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.

**УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Материалы, из которых изготовлены щитки лицевые защитные для электросварщиков RZ10 Favorit® ZEN®, не являются токсичными и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. После истечения срока хранения и/или эксплуатации щитки лицевые защитные для электросварщиков RZ10 Favorit® ZEN® подлежат разборке на составляющие детали, которые должны быть утилизированы, как бытовые отходы в соответствии с действующими в вашем регионе законодательством.

**СХЕМА СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ЩИТКА**

1. Начните сборку щитка с правой стороны. Винт (1) изнутри вставить в сменную отверстие (2) наголовного крепления. Снегруженное головного крепления вставить фиксатор (3), фиксирующий «бобышку» в одно из трех отверстий (4) корпуса щитка. Все три детали ВИНТ(2)

2. Собрать левую сторону щитка. Винт вставить изнутри (без фиксатора) в наголовное крепление, затем зафиксировать скобами гайки.

3. Продолжить правильность сборки: щиток должен подниматься и надежно фиксироваться в первом положении и спускаться в рабочее положение, не задевая шланг.

4. Для дополнительного комфорта при использовании, отрегулируйте щиток по размеру головы:

- Для регулировки по обхвату затылочной части сдвиньте концы затылочной ленты друг к другу (для уменьшения объема) или нажмите юбку и, не отпуская, разведите концы в сторону (для увеличения объема).

- Для регулировки по глубине посадки в лобно-теменной части переставьте фиксатор в пазы на ленте, увеличивая или уменьшая высоту посадки щитка на голову пользователя.

5. Вы также можете отрегулировать угол наклона корпуса щитка в зависимости от ваших предпочтений и потребностей. Для этого «бобышку» фиксатора с внутренней стороны щитка вставьте в одно из трех отверстий на корпусе, кроме левое положение увеличит угол (наклон вперед), среднее положение (корпус прямо), крайнее правое уменьшит угол (наклон назад).

6. Отрегулируйте глубину щитка: для уменьшения воздушного зазора (увеличить расстояние щитка до корпуса), для уменьшения бликов

«зрачек» яркого света сядет (уменьшить расстояние от лица до корпуса) с правой стороны ослабьте наружную гайку, чтобы она могла свободно передвигаться по горизонтали вперед и назад и диапазоном 6мм, затем снова зафиксируйте гайку.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Щитки соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (Сертификат № ТС RU С-РУ СЩ18.В.00518)

выдан органом по сертификации СИЗ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда».

